

YD-2508Ⅲ电脑快速冷冻石蜡两用切片机

主要特点:

1、电脑快速冷冻石蜡两用切片机：

*采用先进精密滚珠交叉导轨副,无磨损免维护；

*刀座可以前后左右移动,样本夹可以自己换,钢刀座和一次性刀座可以互换；

*右侧手轮单手任意位置锁定,安全方便；

能直接使用一次性刀片、宽窄一次性刀片；

整机密封无需拆卸,使切片工作清洁方便；

2、制冷电源：

冷刀冷台同屏分别显示预置温度和实时温度；

自动恒温控制、除霜、记忆功能,自动报警系统；

除霜温度显示,除霜后自动恢复致冷工作状态；

技术指标：

1.轮转式切片机(YD-2508)参数:

切片范围:1 ~ 25/30/40 μ m,任意调节连续切片；

切片调节最小分度值:1 μ m,切片精度: \pm 10%；

最大切片截面:50 \times 30(50 \times 40/60 \times 40)mm；

冷冻台最大面积:45 \times 35mm；

修片厚度范围:1 ~ 60 μ m；

样品最大移位:水平 28mm,垂直:60mm；

标本调节方向:水平 8 $^{\circ}$,垂直 8 $^{\circ}$,转动 360 $^{\circ}$ 可调；

刀架基座移动范围:前后 \pm 25mm；

2.制冷电源(YD-Ⅲ)参数:

液晶显示；半导体致冷；预置温度:RT ~ -55 $^{\circ}$ C；

最大温差:冷冻台 \geq 60 $^{\circ}$ C,冷冻刀 \geq 50 $^{\circ}$ C；

致冷速度:4 ~ 8 分钟就可达切片温度；

冷刀与刀背成 45 $^{\circ}$ 角切片,角度越小更易沾片；

